



## S36 Murtal-Schnellstraße Brückenhauptprüfungen

Laufende Prüfung und Befundung des Brückenobjekts J4 im Sinne der RVS 13.03.11 im Halbjahresrhythmus.

---

**Bauherr:** ASFINAG Service GmbH Abteilung

**Auftraggeber:** ASFINAG Service GmbH Abteilung  
BM/EMS Region Süd  
8600 Bruck/Mur, Brandstetterstraße 54

**Kontakt:** Ing. Ferdinand Gruber  
+43(0)664 / 6010813420

---

### Bauwerksdaten:

Statisches System: Stahlbetonbogenbrücke  
Gesamtlänge: 609,9m über die Mur bei Judenburg  
Bogenspannweite: 140m  
Leistungszeitraum: Juli 2011 – Juni 2014  
Fertigstellung: 2014

Das Tragwerk ist für den Verkehr gesperrt und muss, aufgrund des schlechten Erhaltungszustandes, bis zum Abbruch halbjährlich geprüft werden

---

### Von S+W erbrachte Leistungen:

Befundaufnahme durch Befahrung mit einem Brückeninspektionsgerät  
Beurteilung des Erhaltungszustandes im Hinblick auf Tragsicherheit, Dauerhaftigkeit und Sicherheit.

## S36 Motorway “Murtal-Schnellstraße” Main check of the bridge construction

Semi-annual check and appraisal of the bridge construction J4 as defined by the RVS 13.03.11.

---

**owner:** ASFINAG Service GmbH Abteilung

**client:** ASFINAG Service GmbH Abteilung  
BM/EMS Region Süd  
8600 Bruck/Mur, Brandstetterstraße 54

**contact:** Ing. Ferdinand Gruber  
+43(0)664 / 6010813420

---

### Information about the construction:

structural system: reinforced concrete arch bridge  
total length: 609,9m across the river Mur in the area of Judenburg  
service period: July 2011 – June 2014  
completion: 2014

In consequence of the bad condition of the construction, the supporting structure is closed for the traffic and has to be checked semi-annual until the demolition.

---

### services rendered by S+W:

Survey report on the basis of an inspection

Appraisal of the condition of the construction with regard to structural safety, durability and safety.