



S36 Murtal-Schnellstraße Brückenhauptprüfungen

Laufende Prüfung und Befundung des Brückenobjekts J4 im Sinne der RVS 13.03.11 im Halbjahresrhythmus.

Auftraggeber: ASFiNAG Service GmbH Abteilung
BM/EMS Region Süd
8600 Bruck/Mur, Brandstetterstraße 54

Kontakt: Ing. Ferdinand Gruber
+43(0)664 / 6010813420

Bauwerksdaten:

Statisches System: Stahlbetonbogenbrücke
Gesamtlänge: 609,9m über die Mur bei Judenburg
Bogenspannweite: 140m
Leistungszeitraum von S+W: 2011 – Okt. 2013

Das Tragwerk ist für den Verkehr gesperrt und muss, aufgrund des schlechten Erhaltungszustandes, bis zum Abbruch halbjährlich geprüft werden

Von S+W erbrachte Leistungen:

Befundaufnahme durch Befahrung mit einem Brückeninspektionsgerät
Beurteilung des Erhaltungszustandes im Hinblick auf Tragsicherheit, Dauerhaftigkeit und Sicherheit.

S36 Motorway “Murtal-Schnellstraße” Main check of the bridge construction

Semi-annual check and appraisal of the bridge construction J4 as defined by the RVS 13.03.11.

client: ASFiNAG Service GmbH Abteilung
BM/EMS Region Süd
8600 Bruck/Mur, Brandstetterstraße 54

contact: Ing. Ferdinand Gruber
+43(0)664 / 6010813420

Information about the building:

structural system: reinforced concrete arch bridge
total length: 609,9m across the river Mur in the area of Judenburg
period of performance by S+W: 2011 – Oct. 2013

In consequence of the bad condition of the construction, the supporting structure is closed for the traffic and has to be checked semi-annual until the demolition.

services rendered by S+W:

Survey report on the basis of an inspection

Appraisal of the condition of the construction with regard to structural safety, durability and safety.